

محركات كاتربيلر




عمل الدورات الرئيسية و صيانتهـا

دورات الوقود




تعليمات صيانة دورات الوقود

- استخدام الوقود الموصى باستخدامه
- اســتخدام فلاتــر وقود و فاصــلات الماء کاتربیلر
- المحافظــة علــى نظافــة الفلتــر اثناء تغييره
- التخلص من الماء و المواد المترسبة في خزان الوقود
- المحافظـة علـى نظافـة غطاء و مصـفاة خزان الوقود
- تغيير فلتر الوقود في المواعيد الموصى بها




المشاكل المترتبة عن عدم اتباع تعليمات صيانة دورة الوقود واستخدام قطعها الاصلية

 تآكل ثقوب البخاخات نتيجة لاستخدام انواع غير جيدة من الوقود تحتوي على مواد غريبة وأيضا نتيجة لاستخدام فلاتر وفود غير أصلية



المشاكل المترتبة عن عدم اتباع تعليمات صيانة دورة الوقود واستخدام قطعها الأصلية

- ريادة نسبة الكربون في الوقود يؤدي الى تكون ترسبات على الصمامات
 - زيادة نسبة الأجسام الغريبة الغير قابلة
 للاحتراق في الوقود تؤدي الى تكون ترسبات
 على الصمامات
- زيادة نسبة الكبريت في الوقود يؤدي الى تنقير الصمامات



The lubrication system of a 3408 Engine.

دورة التزيي

تعليمات صيانة دورة التزييت

- استخدام الزيوت الموصى باستخدامها CG4
 - استخدام فلاتر زیت کاتربیلر -
- المحافظة على نظافة الفلتر اثناء تغييره و التأكد
 من عدم وجود بقايا من مانع التسرب
 - التأكد من مستوى الزيت
 - ا تغيير الزيت و الفلتر في المواعيد الموصى بها
- المحافظة على نظافة غطاء ملئ الزيت أثناء
 تغييره
- اً أخذ و تحليل عينات من الزيت بصورة منتظمة SOS

مدة	ساعات	مكان أخذ عينات
ثلاثة أشهر	۲0٠	المحرك
ثلاثة أشهر	70.	الجير بوكس، مجموعة نقل الحركة، الهيدروليك وخلافة

المشاكل المترتبة عن عدم اتباع تعليمات صبانة دورة التزييت واستخدام قطعها الأصلية

- انهيارات في كراسي المحامل ناتجة عن قلة
 كمية الزيت أو استخدام زيوت مخالفة
 للمواصفات الموصى بها
- انهیارات فی المکبس ناتجة عن قلة کمیة الزیت أو استخدام زیوت مخالفة للمواصفات الموصی بها
- انهیارات في كراسي محامل التربو ناتجة عن قلة كمية الزيت أو استخدام زيوت مخالفة للمواصفات الموصى بها

المشاكل المترتبة عن عدم اتباع تعليمات صبانة دورة التزييت واستخدام قطعها الأصلية

- تآكل في كراسي المحامل ناتج عن وجود جزيئات أتربة أو معادن متآكلة نتيجة لعدم تغيير فلتر الزيت في الوقت الموصى به أو استخدام فلاتر غير أصلية
 - انهيارات في عمود الكرنك ناتجة عن قلة كمية الزيت أو استخدام زيوت مخالفة للمواصفات الموصى بها
 - تآكل في عمود الكرنك ناتج عن وجود جزيئات أتربة أو معادن متآكلة نتيجة لعدم تغيير فلتر الزيت في الوقت الموصى به أو استخدام فلاتر غير أصلية


المشاكل المترتبة عن عدم اتباع تعليمات صبانة دورة التزييت واستخدام قطعها الأصلية

- تلون حراري في عمود التربو ناتج عن قلة كمية الزيت أو استخدام زيوت مخالفة للمواصفات الموصى بها
- كسر في عمود التربو نتيجة لانهيار كرسي المحمل
 لقلة كمية الزيت أو استخدام زيوت مخالفة
 للمواصفات الموصى بها
- تآكل في المكبس و القميص ناتج عن وجود جزيئات أتربة أو معادن متآكلة نتيجة لعدم تغيير فلتر الزيت في الوقت الموصى به أو استخدام فلاتر غير أصلية

المشاكل المترتبة عن عدم اتباع تعليمات صبانة دورة التريبت واستخدام قطعها الأصلية

- تآكل في عمود التربو ناتج عن وجود جزيئات أتربة أو معادن متآكلة نتيجة لعدم تغيير فلتر الزيت في الوقت الموصى به أو استخدام فلاتر غير أصلية
 - انهيارات في الصمامات ناتجة عن قلة كمية الزيت أو استخدام زيوت مخالفة للمواصفات الموصى بها

دورة شحن الهواء و طرد العادم



تعليمات صيانة دورة الشحن الهواء و طرد العادم


- استخدام فلاتر هواء كاتربيلر
- ا مراقبــة و تنظيــف فلتــر الهواء الأولى
 - تغيير فلاتر الهواء
 - ا وزن خلوصات الصمامات



المشاكل المترتبة عن عدم اتباع تعليمات صبانة دورة شحن الهواء و طرد العادم واستخدام قطعها الأصلية


- ضوضاء شديدة من الصمامات في حالة وجود خلوص كبير
 - دخان شدید أسود لعدم دخول هواء كافي لانسداد فلتر الهواء
 - درجة حرارة العادم عالية جدا لانسداد فلتر الهواء و تسربه الى داخل المحرك من مكان آخر أو لانسداد مسار العادم

دورة التبريد



Proportional amount of heat dissipated from engine.

دورة التبريد




Schematic of a typical Caterpillar engine cooling system.

تعليمات صيانة دورة التبريد

- استخدام سوائل التبرید کاتربیلر بالنسب الموصی بها 50% ماء نقی + 50% مضاد للتجمد + من 3 الی 6% مضاد للصدأ
 - مراقبة مستوى سائل التبريد
 - اختبار شد سير مروحة التبريد
 - اضافة مضاد الصدأ في المواعيد الموصى بها
 - اضافة مضاد التجمد في المواعيد الموصى بها
 - تنظیف نظام التبرید عند حدوث سخونة عالیة

تعلیمات صیانة دورة التبرید


اختبار الثرموستات ا





بعض الأخطاء الواجب تفاديها

- عدم وضع غطاء الرادياتير
 - عدم تنظيف الرادياتير
- رعانف الرادياتير منثنا



المشاكل المترتبة عن عدم اتباع تعليمات صيانة دورة التبريد واستخدام السوائل الموصى بها



- انتشار الصدأ على غرفة الاحتراق الأولية و الثرموستات و مضخة الماء وذلك بسبب غياب مانع الصدأ
 - تكون رواسب كربونية على
 الصمامات نتيجة لتحميل المحرك
 عند درجة حرارة أقل من الحد
 الأدنى لدرجة حرارة التشغيل

المشاكل المترتبة عن عدم اتباع تعليمات صيانة دورة التبريد واستخدام السوائل الموصى بها

- تمدد المكابس والتصاقها بالقمصان نتيجة للسخونة الزائدة
- ظهور شروخ في رأس الاسطوانات نتيجة للسخونة الزائدة
 - انتشار الصدأ على أسطح القمصان و مضخة الماء وذلك بسبب غياب مانع الصدأ
 - حدوث التكهف و التنقير عن طريق انفجار فقاقيع البخار
 على الأسطح الخارجية للقمصان نتيجة لغياب مانع التجمد
 الذي يقوم بتكوين طبقة على هذه الأسطح لحمايتها
 - تلف في مانع تسرب مضخة الماء و ترسبات على مبرد الزيت أدى الى انسداد مجارى سائل التبريد نتيجة لخلط كمية زائدة من مانع التجمد

بب للمحتمل

و <mark>ازلئد عند للحمل للكامل التر للهواء الأولى / للثلنوي</mark>

حُمل زِلئد

وقود زلئد

يب بللتربو

ىل<mark>ە</mark> ئو شنلبر متآكلة

تسُّرب للتربو متآكل للصمامات متآكلة د عن أزرقاستهلاك زيت

رة لنذار للمحرك

رة **لنذار للمحرك <mark>بب للمحتما</mark>**

د <mark>Bن ل**يخلن** مل</mark>ء في غرفة الاحتراق

- من ملنع تسرب للرأس بالرأس أو للقميص
 - عيب بللبخاخ
 - ، ب<mark>عدلية للتشغيل خطأ</mark>
 - وقيت للبخ خطأ
 - ود ودئ للجودة

كيف نقرأ اشارات الإنذار المبك للمحدك ة لنذار للمحرك

سبب للمحتمل

ىتھ<mark>لاك زىت زىلئد</mark> قمصان متآكلة أو مكسورة

> تشرب للتربو متآكل ، الصمامات متآكلة

> > سور بللبخاخات

حور للمكبس متآكلة

حمُّل عمود للمرفق متآكلة

فصور بالتربو

لصُّمامات أكثر من لللازم

وط 🗗 غير عادية

بب للمحتمل

- الله فلتر للهواء
- بداد فلتر للوقود
- خاطئ لاذرع جهاز ضبط
 - لسرعة
 - صور بالبخاخات
 - لنولاق بالكلبح
 - ود ردئ للجودة

ة لنذار المحرك

لنذار للمحرك بب ال

ىتولاك وقود عللي

- تشرب وقود
- <mark>داد بفلتر للهواء</mark>
 - فصور بالتربو
- صور بللبخاخات
- قة تشغيل خطأ

رة **لنذار المحرك** بب للمحتم<mark>ل</mark>

ىىخ<mark>ھنە زىلئدة</mark>

سگاد بللرادیلتیر بگرة للمروحه متآکله أو ر مضبوطه

- ، سلئل للتبريد منخفض
 - ور بللثرموستات
 - حاد بفلتر للهواء
 - تحدام للمشغل
 - نز ولاق باكليح

نار المحرك بب للمحتمل

وبا <mark>9بدأ للتشفيل</mark>

- ل[•]بمضخة للوقود
 - لريْقة بدأ خطأ
 - بو**د** ردئ للجودة
- تلاط ماء بللوقود
 - صور بالبخاخات
- بلائ للحركة أقل من

طلوب

ة لنذار للمحرك بيب للمحتمل

ماء أو وقود للب للزيت ادة<mark>)لمستوى للزيت</mark>

، گاطئ للزيت

٫ أتربة أثناء للملئ : ع<mark>َلَلْقَة بِفَلْتُر لَلْزِيت</mark>

بكراسي للمحمل

ماء أو وقود للئ للزيت

بييْر للزيت في وقته

يث غير مطلبق للمواصفات

ة <mark>لنذار للمحرك ببب للمحتمل</mark>

حلى النيت للمجدول المجمول المجدول المجمول المجدول المج

لتآكل أو الانهيارات للداخلية ة بللمحرك

نيد لمعرفة مواعيد للعمرات

طلوبة

اد **نبا**عات للتشغيل